

DIRETORIA DE SANEAMENTO- DISAN**RELATÓRIO DE ATIVIDADES: DEZEMBRO DE 2025****ASSUNTO: CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EMPREENDIDAS PELA
DIRETORIA DE SANEAMENTO.****I – ATRIBUIÇÕES DA DISAN**

A Diretoria de Saneamento (DISAN) da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR é responsável pela execução das ações de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE conforme Contrato de Programa firmado entre essa Concessionária e o Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.

II - EQUIPE TÉCNICA

- 01 Diretor com graduação em Agronomia.
- 01 Engenheira Civil do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Engenheira Química com mestrado em saneamento do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Direção e Assessoria Superior (com formação em Engenharia Ambiental e Sanitária).
- 01 Suporte administrativo especializado (terceirizado) com formação em direito (advogado).
- 01 Apoio administrativo (terceirizado).
- 03 Estagiários (Engenharia Ambiental e Sanitária).

III – AÇÕES REALIZADAS

A ACFOR fiscaliza regularmente as atividades e os serviços prestados pela CAGECE. Essas fiscalizações podem ser consequência de denúncias feitas por usuários ou em função do calendário regular de fiscalização definido pela Agência. Cada Fiscalização realizada pela ACFOR gera um relatório sobre a possível não conformidade objeto da denúncia ou de constatação *in loco*.

Abaixo apresentamos os quadros com quantitativos de Relatórios de Fiscalização, com as respectivas desconformidades e divididos por água e esgoto, que foram elaborados a partir de vistorias em campo realizadas no mês de NOVEMBRO DE 2025.

III. 1 – RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO (TIPOLOGIA)	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Vazamento	31	Aldeota (3) Antônio Bezerra (2) Aracapé (1) Guajeru (1) Joquei Clube (1) Messejana (4) Mondubim (2) Quintino Cunha (1) Siqueira (2) Praia de Iracema (1) Lagoa Redonda (1) Meireles (1) Benfica (1) Centro (1) Dias Macedo (1) Parangaba (1) Montese (1) Vicente Pinzon (1) Maraponga (1) Carlito Pamplona (1) Itaoca (1) Presidente Kennedy (1) Prefeito José Walter (1)
Não envio de informações sobre falta de água	1	
Total	32	-

- Descrição das tipologias:

Vazamento - afloramento de água da rede de abastecimento para a superfície, causado por falha em um ou mais componentes do sistema de abastecimento.

III. 2 - RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO (TIPOLOGIA)	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Extravasamento	9	Prefeito José Walter (1) Itaperi (1) Serrinha (1) Dionísio Torres (2) Mondubim (1) Meireles (1) Lagoa Redonda (1) Luciano Cavalcante (1)
Fuga	6	São João do Tauape (1) Aldeota (1) Mondubim (1) Varjota (1) Vicente Pinzon (2)
Desconformidade na pavimentação	17	Meireles (2) Joaquim Távora (1) Centro (1) Aldeota (3) Novo Mondubim (2) Rua Capitão Gustavo- Toda a extensão (1) Rua Silva Jatahy- Toda a extensão (1) Fiuza de Pontes- Toda a extensão (1) Papicu (1) Rua Carlos Vasconcelos- Toda a extensão (1) Luciano Cavalcante (1) De Lourdes (1) Presidente Kennedy (1)
Entulho	3	Jangurussu (1) Quintino Cunha (1) Ancuri (1)
Obra	3	São Cristovão (1)

		Antônio Bezerra (1) Av. Beira Mar (1)
Não envio de repasse	1	
Total	39	-

- Descrição das tipologias:

. Extravasamento – vazamento ou transbordamento de esgoto da rede coletora para a superfície, causado por obstruções na tubulação ou sobrecarga do sistema.

. Fuga – depressão na pavimentação causada por uma fissura em um dos componentes da rede de esgotamento sanitário, através da qual o material que dá sustentação ao pavimento é carregado (“foge”) podendo ocasionar uma cavidade (buraco) de pequena ou grande dimensão.

. Desconformidade na pavimentação – já descrita.

. Desconformidades na Caixa de Inspeção Predial e no PV – descrições explícitas no título.

. Entulho – restos de asfalto dispostos na via pública.

Total de Relatórios de Fiscalização: 71

Total de Pareceres Técnicos: 20

IV - NOTIFICAÇÕES EMITIDAS

Quando as fiscalizações identificam uma falha no serviço de responsabilidade da Concessionária, a Agência emite uma notificação para que sejam adotadas as medidas saneadoras do problema.

ÁGUA E ESGOTO	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Desconformidade na pavimentação	1	Constante dos quadros anteriores.
Vazamento	10	
Não envio de repasse à ACFOR	1	
Total	12	

Fortaleza, 05 de janeiro de 2026.

Aloisio Costa Maia
Diretor de Saneamento - ACFOR



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 5OKCJFNV

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4992787 e código 5OKCJFNV

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: ALOISIO COSTA MAIA em 05/01/2026