

DIRETORIA DE SANEAMENTO- DISAN**RELATÓRIO DE ATIVIDADES: Novembro DE 2025****ASSUNTO: CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EMPREENDIDAS PELA
DIRETORIA DE SANEAMENTO.****I - ATRIBUIÇÕES DA DISAN**

A Diretoria de Saneamento (DISAN) da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental-ACFOR é responsável pela execução das ações de regulação, fiscalização e controle dos serviços públicos prestados pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE conforme Contrato de Programa firmado entre essa Concessionária e o Município de Fortaleza, por intermédio da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos.

II - EQUIPE TÉCNICA

- 01 Diretor com graduação em Agronomia.
- 01 Engenheira Civil do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Engenheira Química com mestrado em saneamento do quadro da PMF à disposição desta agência.
- 01 Direção e Assessoria Superior (com formação em Engenharia Ambiental e Sanitária).
- 01 Suporte administrativo especializado (terceirizado) com formação em direito (advogado).
- 01 Apoio administrativo (terceirizado).
- 03 Estagiários (Engenharia Ambiental e Sanitária).

III - AÇÕES REALIZADAS

A ACFOR fiscaliza regularmente as atividades e os serviços prestados pela CAGECE. Essas fiscalizações podem ser consequência de denúncias feitas por usuários ou em função do calendário regular de fiscalização definido pela Agência. Cada Fiscalização realizada pela ACFOR gera um relatório sobre a possível não conformidade objeto da denúncia ou de constatação *in loco*.

Abaixo apresentamos os quadros com quantitativos de Relatórios de Fiscalização, com as respectivas desconformidades e divididos por água e esgoto, que foram elaborados a partir de vistorias em campo realizadas no mês de NOVEMBRO DE 2025.

**III. 1 - RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA.**

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO (TIPOLOGIA)	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Vazamento	05	1. Rua Cel. Dionísio Alencar, 80 - Messejana. 2. Av. Dom Manuel, 175 - Centro. 3. Rua General Cordeiro Neto, 685 e 646 - Mondubim. 4. Rua 15 de Novembro, 631 - Montese. 5. Rua Areia Branca, 215, 846 e 490 - Vicente Pinzon; Rua Professor Heráclito, 692 - Papicu.
Desconformidade na pavimentação	01	1. Rua Coronel Guilherme Alencar, 112 - Messejana.
Total	06	-

- Descrição das tipologias:

Vazamento - afloramento de água da rede de abastecimento para a superfície, causado por falha em um ou mais componentes do sistema de abastecimento.

Desconformidade na pavimentação – não recuperação asfáltica após intervenção da Concessionária.

III. 2 – RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO RELACIONADOS AO COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO (TIPOLOGIA)	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Extravasamento	04	1. Av. Bernardo Manuel, 8314 - Itaperi. 2. Rua Caetano Ximenes Aragão, 1202 - Luciano Cavalcante. 3. Av. Prof. José Arthur

		de Carvalho, 512 - Lagoa Redonda. 4. Rua Inácio Parente, 322 - Serrinha
Fuga	01	1. Rua Professor Álvaro Costa 400 e Rua Professor Heráclito, 856 – Vicente Pinzon.
Desconformidade na pavimentação	-	-
Desconformidade na Caixa de Inspeção Predial	01	1. Avenida Professor Euclides Cesar, 70 – De Lourdes
Desconformidade no PV	01	1. Rua Cel. Linhares com Rua Ana Bilhar – Mireles
Entulho	02	1. Rua Jaborandi, 1964 - Jangurussu 2. Rua Emília Gonçalves, 1200 - Quintino Cunha.
Total	09	-

- Descrição das tipologias:

. Extravasamento – vazamento ou transbordamento de esgoto da rede coletora para a superfície, causado por obstruções na tubulação ou sobrecarga do sistema.

. Fuga – depressão na pavimentação causada por uma fissura em um dos componentes da rede de esgotamento sanitário, através da qual o material que dá sustentação ao pavimento é carregado (“foge”) podendo ocasionar uma cavidade (buraco) de pequena ou grande dimensão.

. Desconformidade na pavimentação – já descrita.

. Desconformidades na Caixa de Inspeção Predial e no PV – descrições explícitas no título.

. Entulho – restos de asfalto dispostos na via pública.

Total de Relatórios de Fiscalização: 15

Total de Pareceres Técnicos: 20

IV - NOTIFICAÇÕES EMITIDAS

Quando as fiscalizações identificam uma falha no serviço de responsabilidade da Concessionária, a Agência emite uma notificação para que sejam adotadas as medidas saneadoras do problema.

ÁGUA E ESGOTO	QUANTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
Extravasamento	02	Constante dos quadros anteriores.
Fuga	01	
Desconformidade na pavimentação	03	
Desconformidade na caixa de inspeção predial	01	
Vazamento	06	
Total	13	-

Fortaleza, 30 de novembro de 2025.

Aloisio Costa Maia
Diretor de Saneamento - ACFOR



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número WMJ6TLBR

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 4920689 e código WMJ6TLBR

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR: